



**REQUERIMIENTO N° 023—DG-.IESTP"M"-2023**

**A** : Eco. Jesús Gutiérrez Cangahuala  
Jefe de Unidad Administrativa DEL IESTP" Marco"

**ASUNTO** : **REQUERIMIENTO CALAMINAS DE 3.60mt.**

**FECHA** : Marco, 24 de abril de 2023

Por medio del presente, es grato dirigirme a usted para hacer llegar los aprecio de mi estima personal y hacer de su conocimiento, que el aula del primer semestre de Prod. Agrop. El techo a colapsado por tener defectuosas calaminas y estructura de madera que se pudrieron.

Por lo que los estudiantes no cuentan con otra aula. Se requiere con urgencia calaminas de medida de 3.60 mt .

**REQUERIMIENTO**

ACTIVIDAD	NOMBRE DE LA TAREA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
<b>REQUERIMIENTO CALAMINAS DE 3.60mt.</b> para el aula del I semestre de Prod. Agropecuaria. El techo a <b>colapsado</b> por estar con calaminas que no estaban de la misma medida. Ingresando agua y malogrando la estructura de madera que tenía.	Reparación del techo del aula de Prod. Agrop I semestre	32	UNIDADES	<b>REQUERIMIENTO CALAMINAS DE 3.60mt</b>

Atentamente,



Mg. Elsa L. Aquino Castro  
DIRECTORA GENERAL  
I.E.S.T.P. "MARCO"



Mg. Elsa L. Aquino Castro  
DIRECTORA GENERAL  
I.E.S.T.P. "MARCO"