

**INFORME N° 002-2023**

A : Mg. Elsa Luisa Aquina Castro  
Directora del IESTP "Marco"  
Atención : Téc. Victoriano Rivas Rosales  
Del : Wilsón Espinoza Quispe  
Asunto : Entrega de Instalación de una Puerta Metálica 1.98 cm. x 1.00 m.  
Fecha : Marco, 18 de diciembre de 2023

Tengo el agrado de dirigirme a su digno despacho y a la vez aprovecho oportunidad para saludarlo, además informarle sobre la instalación de una Puerta Metálica en el galpón de cuy del I.E.S.T.P. "Marco".

Se encontró:

- Deteriorado la puerta
- El armazón se encontraba oxidado y desoldado.


Se realizó el trabajo:

- Se retiró la puerta.
- Instalación de la Puerta metálica de 1.98 cm. de alto x 1.00 metro de ancho confeccionado con tubo de 2 x 1, ángulo de 3/4, 1 1/2 y 1 1/2, chapa de 02 golpes pintura base y esmalte sintética.
- Incluye la instalación de una ventana metálica de 0.50 de altura x 1.45 cm. de largo con ángulo de 3/4 Te de 3/4, fierro de refuerzo de 1/2" pintura base y esmalte sintético.




Se deja culminado el trabajo según el contrato y su TDR. Con garantía de 01 año.

Es todo cuanto tengo que informarle a usted.

Atentamente;

  
\_\_\_\_\_  
Wilson Espinoza Quispe  
DNI N° 71478933

ANTES



DESPUES

