

INFORME N° 025-2024-TC/ADM-ST

Huancayo, 25 de julio del 2024

Señor : I.E.S.T.P. "MARCO"

Atención : Unidad de Logística y Patrimonio

Asunto : Informe de Diagnostico DE Fotocopiadora XEROX Versalink B605

Referencia: INFORME N° 005-T.Adm.I-IESTP" M"-24

Presente:

La presente es para saludarlos, a la vez expresarle lo siguiente:

El que suscribe: **FELIX DANTE LECCA CORONEL**, identificado con DNI: 19826842 con domicilio fiscal en Jr. Ayacucho 392 Huancayo; Representante Legal de la Empresa **TIENDAS DE COMPUTO E.I.R.L, RUC N°20568005491**. Informa lo siguiente:

El día 25 de del mes de julio nos apersonamos a su representada para verificar y diagnosticar una Fotocopiadora XREOX Versalink B605 a solicitud de ustedes, cuyo resultado es el siguiente:

- Primero.-** La fotocopiadora no está operativa no (**Imprime, escanea no copia**) por falta de reparación y mantenimiento de la misma
- Segundo.-** Para que la fotocopiadora Imprima se necesita cambiar el sensor de papel y limpieza del fusor de calor
- Tercero.-** Para que la fotocopiadora realice el escaneado y copia se necesita cambiar el **ADF (ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS)** debido a que la Lámpara se encuentra quemada por lo que bloquea al escaner y copia

Es todo lo que informo a Ud. Para la toma de decisiones

Adjunto cotización de servicio N° 046-2024-STC/TC-ADM y factura correspondiente por el diagnóstico realizado en las Instalaciones de la Unidad de Tesorería del I.E.S.T.P. "Marco"

Atentamente;



Felix Dante Lecca Coronel
Félix Dante Lecca Coronel
GERENTE TITULAR

